
ftw_i(N-1...0)
z -1
phase(M-3...0)
z -1
0
1
1/4 sin
LUT
0
1
ampl_o(P-1...0)
2 M-2 -1
phase(M-2)
phase(M-1)
phase_i(N-1...0)
phase_o(N-1...0)